

## **Avinurme Lasteaed NAERULIND turvalise ja tervisliku keskkonna riskianalüüsi juhend ja tegevuskava**

1. Avinurme Lasteaia õpikeskkonna riskianalüüs on sisehindamise osa.
2. Laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse hindamiseks korraldab riskianalüüsi lasteasutuse direktor.
3. Riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoolekoguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend (vt. Lisa 1)
4. Riskihindamisel võetakse arvesse:
  - a) rühmaruumides tehtud uuringute tulemusi
  - b) abiruumides (saal, spordituba, mängutuba, jm) tehtud uuringute tulemusi
  - c) õuealal üldiselt ja mänguväljakul tehtud uuringute tulemusi
  - d) lastevanemate ettepanekuid keskkonna parendamiseks
5. Lasteasutuse direktor teatab riskianalüüsi tulemustest personalile, hoolekogule või/ja lasteasutuse pidajale.
6. Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt kavandatakse lasteasutuse keskkonna parendamiseks vajalikud tegevused ja koostatakse tegevuskava 3ks aastaks (vt. Lisa 2). Tegevuskava täitmist analüüsitakse sisehindamise aruandes.
7. Lasteasutuse direktor esitab riskianalüüsi tulemused ja ülevaate kavandatud ning läbiviidud tegevustest nõudmisel riikliku järelevalve tegijale.

**Lisa 1. Avinurme Lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid.**

Juhendmaterjali „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ lisa 1 alusel (Tervise Arengu Instituut, 2010, L.Varava) Riskihindajad 2011: rühmaõpetajad, lasteaia personal ja lapsevanemad

Keskkonna liik	Nr	Hindamiskriteerium	I etapp		II etapp	III etapp	Selgitus
			Jah	Ei	Oht	Riskitase	
<i>Maa-ala väljaspool lasteasutust</i>	1.	Läheduses puudub veekogu, tiik või kraav	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2.	Lasteasutus ei külgne suure liiklustihedusega tänava ja/või (maan)teega	<input checked="" type="checkbox"/>				
	3.	On olemas parkimisplats autodele, et laste kohaletoomine ja kojuviimine oleks turvaline	<input checked="" type="checkbox"/>				
	4.	On paigaldatud liiklusmärk „Lapsed teel“ ja tänaval on markeeritud ülekäigukoht	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5.	On paigaldatud kiirusepiirangu märgid ja/või nn lamav politseinik	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6.	Läheduses puudub mürarikas, ohtlike aineid ja kemikaale töötlev ettevõtte või mõni muu elu ning tervist ohustav saasteallikas	<input checked="" type="checkbox"/>				
	7.	Liiklus lasteasutuse ümber on turvaline	<input checked="" type="checkbox"/>				
<i>Lasteasutuse maa-ala</i>	8.	Maa-ala on piiratud tugeva piirdeaiaga või piisavalt tiheda hekiga	<input checked="" type="checkbox"/>				
	9.	Piirdeaed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võimalusi ronimiseks	<input checked="" type="checkbox"/>				
	10.	Suure liiklustihedusega tänavaga külgnev piirdeaed on vähemalt 1,4 m kõrge	<input checked="" type="checkbox"/>				
	11.	Piirdeaial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi pugeda	<input checked="" type="checkbox"/>				

12.	Aia ja maapinna vaheline ruum ei ületa 10 cm	■				
13.	Laste õuesoleku ajal on aiaväravad suletud	■				
14.	Väravad on varustatud sulgur- või lukumehhanismiga, mida laps ei saa avada	■				
15.	Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse maa-alale on takistatud	■				
16.	Maa-ala kasutamine lemmikloomade jalutamiskohana on välistatud	■				
17.	Jäätmete käitlemise koht asub ning jäätmete äravedu toimub mänguväljakust ohutus kauguses	■				
18.	Maa-ala teed on aukudeta	■				
19.	Maa-ala on korrastatud ja muru niidetud	■				
20.	Jäised teed on liivatatud					
21.	Lume ja jääpurikate räästalt kukkumine on välistatud	■				
22.	Haljastuses on kasutatud ainult ohutuid ja mittemürgiseid taimi	■				
23.	On olemas välisvalgustus	■				
24.	Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, seadmed ja masinad, nagu muruniiduk, hekikäär, labidas, asuvad lastele kättesaamatus kohas	■				
25.	Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise nõule ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma järelevalveta välistatud				Välibassein puudub. Oht puudub	
26.	Puuriidad, ehitusvahendid jm maa-alale ladustatud materjalid on ladustatud turvaliselt	■				

27.	Mängu- ja spordivahendid vastavad laste eale ja kasvule ning on turvalised	<input checked="" type="checkbox"/>				
28.	Mänguväljaku atraktsioonide vahekaugus on vähemalt 1,5–2 m	<input checked="" type="checkbox"/>				
29.	Mänguväljaku vahendite (ronimisvahendid, kiiged, liumäed, ronilad jm) alune pind on kaetud 40 cm paksuse liivakihi või muu lööki summutava materjaliga (puidulaastud, turvamatid, tartaankate jm)	<input checked="" type="checkbox"/>				
30.	Liumägede redelid on varustatud käsipuudega	<input checked="" type="checkbox"/>				
31.	Mänguväljaku vahendid (nt karussellid, batuudid jm) on turvaliste piiretega	<input checked="" type="checkbox"/>				
32.	Redelite pulgad ja astmed on võrdsete vahedega, mittelibedad ja kindlalt fikseeritud (ei pöörle)	<input checked="" type="checkbox"/>				
33.	Mänguväljaku vahendite puitosad on terved ja pindudeta	<input checked="" type="checkbox"/>				
34.	Kiikede ülesriputamiseks kasutatavad ketid on galvaniseeritud ja lühikeste lülidega	<input checked="" type="checkbox"/>				
35.	Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm	<input checked="" type="checkbox"/>				
36.	Spordi- ja mänguvahendid on ehitatud nii, et vahenditel ei ole võimalikke ohuallikaid, sh pilusid või V-kujulisi avasid, esiletungivaid osi ja võlle ning pöörlevaid osi, millesse riietuse osad võiksid takerduda	<input checked="" type="checkbox"/>				
37.	Mänguväljakul kasutatakse selliseid vahendeid (tunnelid, mängumajad jm), kuhu vajaduse korral on lapse abistamiseks tagatud täiskasvanute juurdepääs	<input checked="" type="checkbox"/>				
38.	Liumäed, rippkiiged, rõngad, trapetsid, köied jt samalaadsed risttala külge kinnitatavad mänguasjad on turvalised (kontrollida pinguteid, kinnitusi, ankruid jne)	<input checked="" type="checkbox"/>				

39.	Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu liikumise	■				
40.	Mänguväljaku vahendid on ehitatud nii, et nende pea või jalad ees läbimisel ei teki üheski avas pea ega kaela takerdumisohtu	■				
41.	Liiva vahetatakse liivakastis regulaarselt	■				
42.	Liivakastid kaetakse pärast mängimist sobiva kattega	■				
43.	Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud käsipuudega alates esimesest astmest	■				
44.	Kanalisatsiooniluugid on suletud	■				
45.	Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud kaitsepiirdega ning ei võimalda lastel sellele ronida	■				
46.	Regulaarselt tehakse mänguväljaku vahendite visuaalset tavaülevaatust, töökindlusülevaatust ja korralist põhiülevaatust	■				
47.	Siseviimistluses kasutatavad materjalid on ohutud, nõuetekohased ja vastavad tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele	■				
48.	Põrand on ohtlike kallakuteta ja mittelibe	■				
49.	Ruumide põrandakattematerjalid on ohutud	■				
50.	Vaibad on mittelibisevad	■				
51.	Alla 3-aastastele lastele on paigutatud trepile juurdepääsu takistav kaitse või tagatud laste järelevalve	■				
52.	Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud nii lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele	■				
53.	Trepiastmed on mittelibedad	■				

Sisekeskkond

54.	Libedate trepiastmete servadele on kleebitud libisemisvastased ribad	<input checked="" type="checkbox"/>				
55.	Välisuks sulgub turvaliselt või on varustatud sulgurmehhanismiga, mis ei lase uksele järsult sulguda	<input checked="" type="checkbox"/>				
56.	Välisuks on varustatud lukustusmehhanismiga, mida laps ei saa ise avada	<input checked="" type="checkbox"/>				
57.	Lükanduksed on varustatud kaitsega, mis takistab ukse juhtteelt välja libisemist	<input checked="" type="checkbox"/>				
58.	Aknad on lastele ohutud	<input checked="" type="checkbox"/>				
59.	Tuulutusakendel on turvaketid, fiksaatorid vm mehhanismid, mis lukustavad akna avatud olekus (tuulutusasendis 8–10 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>				
60.	Ruumides on aknakatete nõõrid lastele kättesaamatus kohas	<input checked="" type="checkbox"/>				
61.	Ruumide ukсед on klaasideta või purunemiskindlast klaasist	<input checked="" type="checkbox"/>				
62.	Klaasüksed, ukseklaasid ja põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutud (turvaklaasiga)	<input checked="" type="checkbox"/>				
63.	Klaasüksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on lapse kõrguselt varustatud kaitsega või lapse silmade kõrguselt nähtavalt märgistatud	<input checked="" type="checkbox"/>				
64.	Peeclid on kinnitatud seintele nii ülemisest kui ka alumisest servast	<input checked="" type="checkbox"/>				
65.	Riiulid ja kapid on kinnitatud või on nende ümberkukkumine välistatud	<input checked="" type="checkbox"/>				
66.	Kappide kergesti avanevad ukсед ja sahtlid on varustatud lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale ei kukuks	<input checked="" type="checkbox"/>				
67.	Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu liikumise	<input checked="" type="checkbox"/>				

68.	Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud ümaraservaliste turvaliistudega		X	Kukkumis- löögi- ja muljumisoht	III	Pidev kontroll ja ohu kõrvaldamine koostöös personaliga, teavitustöö
69.	Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad või muudetud ohutuks		X	Kukkumis- löögi- ja muljumisoht	III	Pidev kontroll ja ohu kõrvaldamine koostöös personaliga, teavitustöö
70.	Saalis, võimlas või rühmaruumis asuvate ronimisvahendite all on võimlemismatid	■				
71.	Basseini ümbritsev käiguraja pind on ohutu			Bassein puudub. Lasteaias oht puudub		
72.	Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega			Võimla puudub		
73.	Juurdepääs ahjule ja/või puupliidile on tõkestatud. Ahiküttega ruumides, kus viibivad lapsed, on ahju, kamina ja/või puupliidi ümber kaitsevõre			Ahjud puuduvad Oht puudub		
74.	Ahiküttega lasteasutuses (ühe- või kahe- rühmaline asutus) asub küttekolde suu väljaspool rühmaruumi			Ahiküte puudub. Oht puudub		
75.	Rühmaruumi kööginurgas on elektripliidi ülemises osas kaitseriba, praeahju lukustus ja võimalus lülitada plaat pealülitist välja			Elektripliidid rühmaruumis puuduvad. Oht puudub		Köögis toimuvatel õppekäikudel on lastel pidev järelvalve.
76.	Teravad köögiriistad (noad, kahvlid, käärid jm) on lastele kättesaamatus kohas	■				
77.	Tehnilised vahendid (kohvimasin, keedukann jm elektriseadmed) on lastele kättesaamatus kohas	■				
78.	Puhastusained (v.a kätepesuseep), puhastusvahendid jt kemikaalid asuvad lukustatavas kapis, puhastusruumis või muus lastele kättesaamatus kohas	■				
79.	Ravimeid ja olmekeemiat hoitakse originaalpakendites	■				

80.	Olemas on esmaabivahendid, nt elektrooniline kraadiklaas, haavapuhastusvahendid, sidemed, plaastrid, kummikindad, rõhkside, külmakott	<input checked="" type="checkbox"/>				
81.	Pesemiseks sobiv veetemperatuur on tagatud tehniliste vahendite või järelevalvega	<input checked="" type="checkbox"/>				
82.	WC- ja vannitoaukse lukku on võimalik avada ka väljastpoolt	<input checked="" type="checkbox"/>				
83.	Pesuruumi põrand on mittelibisevast materjalist	<input checked="" type="checkbox"/>				
84.	Lastele on võimaldatud eakohane ja turvaline magamiskoht	<input checked="" type="checkbox"/>				
85.	Rippuvad toataimed on paigutatud nii, et lastel ei ole võimalik neid aluselt või riulilt endale peale tõmmata	<input checked="" type="checkbox"/>				
86.	Suured lillepotid jm rasked esemed asuvad põrandal või kindlal alusel	<input checked="" type="checkbox"/>				
87.	Toataimed on mittemürgised ja ohutud	<input checked="" type="checkbox"/>				
88.	Tehnilised vahendid ja nende elektrijuhtmed on terved ja kontrollitud	<input checked="" type="checkbox"/>				
89.	Elektrijuhtmed on paigutatud turvaliselt ja ei takista ruumis liikumist	<input checked="" type="checkbox"/>				
90.	Pistikupesad (ka pikendusjuhtmel) on kaetud lapsekindlate kaitsetega või asuvad lastele kättesaamatul kõrgusel	<input checked="" type="checkbox"/>				
91.	Ruumidesse on paigaldatud suitsuandur või muu tulekahju signalisatsioonisüsteem	<input checked="" type="checkbox"/>				
92.	Tulekahjusignalisatsioon on kontrollitud ja hooldatud	<input checked="" type="checkbox"/>				
93.	Köögis on olemas kustutustekk ja personal oskab seda kasutada	<input checked="" type="checkbox"/>				

94.	Olemas on tulekustutid	■				
95.	Tulekustutid asuvad kergesti kättesaadavas kohas	■				
96.	Tulekustutid on kontrollitud ja hooldatud	■				
97.	Personal oskab tulekustuteid kasutada	■				
98.	Tikud ja muud tulesüütamisvahendid on lastele kättesaamatus kohas	■				
99.	Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud. Plaan koosneb neljast juhiseist ja skeemist	■				
100.	Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord aastas	■				
101.	Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad on vaba ligipääsuga	■				
102.	Välisust on võimalik seestpoolt avada pöördnupust	■				
103.	Telefoniside on tagatud	■				
104.	Telefoni lähedal on tähtsad telefoninumbrid (hädaabi, lapsevanemad jm)	■				
105.	Personal on teadlik, kuidas käituda lapse kadumise korral	■				
106.	Personal on läbinud esmaabikursused	■				
107.	Personal oskab anda lastele esmaabi	■				
108.	Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on välditud	■				
LA	Rühmaruumide betoonseina nurgad on kaitstud liistudega	■				
LA	Sõimerühma dušialus on 0,8 m kõrgusel väikelaste dušialusele ronimise vältimiseks.	■				
LA	Rühmaruumide vahel asuvate uste sulgemisel on välistatud laste sõrmede ukse vahele jäämine	■				Pidev laste jälgimine ja kontroll ning ohu

						minimeerimine koostöös personaliga, kasvatustöö lastega, rühmareeglid
<i>Mängu-, õppe- ja spordivahendid</i>	109.	Erivanuseliste laste mängu ajal on tagatud, et pisidetaile sisaldavad mänguvahendid ei satu väikelaste kätte	■			
	110.	Mänguasjad on disaini, konstruktsiooni ja materjali poolest ohutud	■			
	111.	Kasutusel on ainult terved mängu-, õppe- ja spordivahendid	■			
	112.	Tagatud on mängu-, õppe- ja spordivahendite regulaarne kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine	■			
<i>Tervisekasvatuse ja -käitumine</i>	113.	Lasteasutuse tervisekasvatuse valdkondade hulka kuulub ka ohutus ja turvalisus	■			
	114.	Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima	■			
	115.	Lapsi õpetatakse potentsiaalsete ohuteguritega õigesti ümber käima ja ohtlikus olukorras käituma	■			
	116.	Lastele õpetatakse kelgutamise, suusatamise ja uisutamise tehnikat ning nende tegevustega seotud ohtude vältimist	■			
	117.	Õppekavasse kuulub liikluskasvatuse	■			
	118.	Õpetajad ja õpetaja abid teavad, kuidas liikuda koos lastega ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste rühmasaatja koolituse)	■			
	119.	Lapsed kannavad jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit, mis vastab lapse kasvule ja pea ümbermõõdule	■			
	120.	Rulliskudega sõites kannavad lapsed kiivrit, põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid	■			
	121.	Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit	■			

122.	Lapsed kannavad pimedat ajal helkurit	■				
123.	Väljaspool lasteasutuse maa-ala liikudes kannavad lapsed ning õpetajad ja õpetajaabid helkurveste	■				
124.	Lapsed kannavad libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid	■				
125.	Personal kannab pimedat ajal helkurit	■				
126.	Kuumadel suvepäevadel kannavad lapsed õues kergeid peakatteid	■				
127.	Õpetajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks lastel tervisliku ja ohutu riietuse (nt üleriietel ei ole pikki nõõre, aasasid, takerduvat salli)	■				

**Lisa nr 2 Tabel: keskkonna turvalisuse tegevuskava**

HK nr	Riskiallikas/ probleem	Oht	Riski- tase	Abinõu/tegevus	Vastutaja/ teostaja	Tähtaeg	Ressurss
4	On paigaldatud liiklusmärk "Lapsed teel" ja tänaval on markeeritud ülekäigukoht	Löögi- ja muljumisoht	I	Vähene risk. Personali ja hoolekogu ettepanekul võiks paigaldada märgi „Lapsed teel“ või tänavale „lamav politseinik“ või isegi märgistatud vöötrada	Direktor, hoolekogu asutuse pidaja	Sept 2012	Paigaldatud
15	Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse	Rünnaku ja tervisekahjustuse oht lastele ja personalile	I	Paigaldada väravale silt „Territorium on valve all“	direktor	Sept 2011	paigaldatud

	maa-alale on takistatud						
25	Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise nõule ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma järelevalveta välistatud	Traumade oht puudub	I	Muuta vihmavee äravoolu koht kuivaks ja turvaliseks	direktor	September 2011	Muudetud
35	Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Kahe kiigu ketid on lubatust suuremate avadega. Ketid katta turvalise kattega.	direktor	Sept. 2011	60€
43.	Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud käsipuudega alates esimesest astmest	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Trepid, millel puuduvad käsipuud tuleb varustada vastavate kõrgustega puudega.	direktor	Sept 2011	Varustatud
45.	Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud kaitsepiirdega ning ei võimalda lastel sellele ronida	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Kaitsepiirded on küll olemas, kuid mõlema tuletõrjeredeli kaitsepiiret on vaja uuendada.	direktor	Okt. 2011	Kontrollitud
52.	Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud nii lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Trepid, millel puuduvad käsipuud tuleb varustada vastavate kõrgustega puudega.	direktor	Sept 2011	November 2012 varustatud ka trepikojas
54	Libedate trepiastmete servadele on kleebitud libisemisvast. ribad	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III tase	Keskmine risk. Trepiastmed tuleb märgistada ja kleepida neile libisemisvastased ribad.	personal	31. dets 2011	Teipide maksumus 120e. Paigaldatud nov. 2012
61.	Ruumide ukсед on klaasideta või purunemiskindlast klaasist	Lõike- ja marrastusvigastuste oht	VI	Kahe rühmaruumi sisesed ukсед on klaasideta. Õnnetusi pole juhtunud. Lapsed vajavad pidevat järelevalvet, teavitustööd, klaaside	direktor	August 2013	remondikulu

				märgistamine vm. Lõplik lahendus on uste/klaaside eemaldamine.			
66.	Kappide kergesti avanevad ukсед ja sahtlid on varustatud lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale ei kukuks	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Sõimerühmas võtta tarvitusele vastavad meetmed	Sõimerühma personal	pidev	0
68.	Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud ümaraservaliste turvaliistudega	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Pidev kontroll ja ohu kõrvaldamine koostöös personaliga	personal	pidev	0
69.	Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad või muudetud ohutuks	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Lapsed vajavad pidevat järelvalvet, teavitustööd.	personal	pidev	0
LA	Rühmaruumide betoonseina nurgad on kaitstud liistudega	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Paigaldada nurgaliistud riskitaseme alandamiseks	direktor	Okt 2011	300€ Paigaldatud nov 2012
72.	Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega	Kukkumis-löögi- ja muljumisoht	III	Võimla puudub. Sporditoas on lastel pidev järelvalve. Kehtestatud on sporditoa kasutamise reeglid. Palli sporditoas ei mängita. Batuudil on võrk.	personal	pidev	0
97.	Personal oskab tulekustuteid kasutada			Toimub planeeritud tuleohutuse õppus	direktor	Sept 2011	Personal oskab tuld kasutada
108.	Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on välditud	Rünnaku ja tervisekahjustuse oht lastele ja personalile	I	Paigaldada sissepääsudele hoiatavad sildid „Territoorium on valve all“, „Võõrastele sissepääs keelatud“	direktor	Sept 2011	paigaldatud
118.	Õpetajad ja õpetaja abid teavad, kuidas liikuda koos lastega ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste rühmasaatja koolituse)			Rühmasaatja koolituse on läbinud vaid üks õpetaja. Vaja läbi viia vastav koolitus.	direktor	2011/2012	Rühmasaatja koolituse on läbinud 4 õpetajat 2012 kevadel
121.	Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit			Pidev selgitustöö.	direktor	pidev	0

Kooskõlastused: 07.11.2012 Lasteaia hoolekoguga (protokoll nr 1)

05.11.2012 Lasteaia ped. nõukogu (protokoll nr 3)

Riskianalüüsi tegevuskava üle vaadatud ja täiendatud novembris 2012 koos hoolekoguga.